





Kontrolní čtvereček – při zvětšení stříhu si překontrolujte, zda tento čtvereček měří 1×1 cm.

**Střihový plán**



2 mm přídavek na švy

Nákupní kabelá  
**bok 2**  
4x hlazená kůže

okraj boku 1

B1  
18

B3  
18

A1  
18

Nákupní kabela

**A**

[základní díl]  
2× z ražené kůže

B2  
B2

A1  
A1

B4  
B4

